



MECHANICAL EMISSIONS SERVICES LLC
 910 High Land Ave National City, CA, 91950 Ph 619 939 5143
 Powered by -- Formula 1 Auto Repair -- (BAR NBR RC 00305923)
Acreditación de proceso CAAAREM (VerificarPro)

Fecha: **2024-09-26**

Certificado:	VIN:	Year:	License Plate:
CRM-00028	3N1AB7AP9KY363864	2019	R3
Owner:	Mfg In:	Make:	Model:
ADOLFO PEÑA ESPINOZA	Mexico	Nissan	Sentra
Odometer			
39312 miles (63266.37 KM)			

RESULTADO PRUEBA MECHANICAL EMISSIONS SERVICES

Resultado Final:	Fecha:	ID Estación:	Software
PASS	2024-09-26	Station ID	BAR 97 GEN 1602

Monitoring Information and certificate


Misfire Monitor (Fallo encendido)	PASS Fuel System Monitor (Sistema de combustible)	PASS
Comprehensive Catalyst Monitor (Catalizador integral)	PASS O2 Sensor Monitor (Sensor O2)	PASS
Catalyst Monitoring (Catalizador)	PASS Overall Test Result (Resultado General)	PASS

Historial de prueba de emisiones

Evento	Estado	Date	Odometro	Millas	Evento	Resultado
1	AZ	2024-05-31	39131	M	Inspección emisión	Aprobado
2	AZ	2024-04-27	34347	M	Inspección emisión	Aprobado
3	AZ	2023-12-12	34347	M	Inspección emisión	Aprobado
4	AZ	2023-11-07	19	M	Inspección emisión	Aprobado
5	AZ	2023-11-07	34338	M	Inspección emisión	Aprobado
6	AZ	2023-11-07	34338	M	Inspección emisión	Aprobado
7	AZ	2019-12-02	19	M	Inspección emisión	Aprobado
8	AZ	2019-11-07	18	M	Inspección emisión	Aprobado
9	AZ	2019-10-28	17	M	Inspección emisión	Aprobado
10	AZ	2019-07-11	7	M	Inspección emisión	Aprobado



Geolocalización: **Latt: 32.40400, Long: -115.29558**



Accreditation PDF:



Este documento ha sido verificado en la base de datos del taller "Mechanical Emissions Services LLC" por el prevalidador CAAAREM (010) Si desea verificar la autenticidad de este documento escanee el código QR o visite www.mechanicalemissionservicesllc.com de clic en la sección "historial" Para soporte técnico y (o) atención contáctenos al correo: support@mechanicalemissionservicesllc.com o al Tel. (619) 201-9432