



MECHANICAL EMISSIONS SERVICES LLC

910 High Land Ave National City, CA, 91950 Ph 619 939 5143
Powered by -- Formula 1 Auto Repair -- (BAR NBR RC 00305923)

Fecha: 2024-10-02

Acreditación de proceso CAAAREM (VerificarPro)

Certificado:	VIN:	Year:	License Plate:
CRM-00050	2HGFG4A51FH702700	2015	R3
Owner:	Mfg In:	Make:	Model:
ADOLFO PEÑA ESPINOZA	Canada	Honda	Civic
Odometer			
95596 miles (153846.47 KM)			

RESULTADO PRUEBA MECHANICAL EMISSIONS SERVICES

Resultado Final:	Fecha:	ID Estación:	Software
PASS	2024-10-02	Station ID	BAR 97 GEN 1602

Monitoring Information and certificate


Misfire Monitor (Fallo encendido)	PASS	Fuel System Monitor (Sistema de combustible)	PASS
Comprehensive Catalyst Monitor (Catalizador integral)	PASS	O2 Sensor Monitor (Sensor O2)	PASS
Catalyst Monitoring (Catalizador)	PASS	Overall Test Result (Resultado General)	PASS

Historial de prueba de emisiones

Evento	Estado	Date	Odometro	Millas	Evento	Resultado
1	CA	2024-04-19	95596	M	Inspección emisión	Aprobado
2	CA	2018-09-27	58479	M	Inspección emisión	Aprobado
3	CA	2018-04-27	45931	M	Inspección emisión	Aprobado
4	CA	2017-12-12	45931	M	Inspección emisión	Aprobado
5	CA	2017-06-12	3	M	Inspección emisión	Aprobado
6	CA	2015-04-23	3	M	Inspección emisión	Aprobado



Geolocalización: **Latt: 32.40400, Long: -115.29558**



Accreditation PDF:



Este documento ha sido verificado en la base de datos del taller "Mechanical Emissions Services LLC" por el prevalidador CAAAREM (010). Si desea verificar la autenticidad de este documento escanee el código QR o visite www.mechanicalemissionservicesllc.com de clic en la sección "historial". Para soporte técnico y (o) atención contáctenos al correo: support@mechanicalemissionservicesllc.com o al Tel. (619) 201-9432. Todos los derechos reservados Mechanical Emissions Services LLC ®